

# Produktsicherheitsrückruf

**Makita Werkzeug GmbH ruft folgendes Produkt zurück:  
Akku-Fettpresse DGP180 mit Schlauch 191A80-4 und 191A79-9**



**Makita Akku-Fettpresse DGP180Z** (Barcode 088381 88681 9) und **DGP180RT** (Barcode 088381 88677 2) und **Fettschlauch** als Zubehör:

- **Fettschlauch 600 mm:** 191A80-4 (Barcode 088381 55851 8), 191W59-7 (Barcode 088381 58534 7)
- **Fettschlauch 1200 mm:** 191A79-9 (Barcode 088381 55850 1), 191W58-9 (Barcode 088381 58533 0)

## Warum ist das Produkt gefährlich?

Wiederholtes Biegen der Schlauchtülle, um Fett in enge Räume einzuspritzen, kann dazu führen, dass ein Loch in der Nähe der Schlauchspitze auftritt. Durch dieses Loch spritzt Fett heraus.

## Was ist zu tun?

Der Anwender sollte unverzüglich die Nutzung einer vom Rückruf betroffenen Akku-Fettpresse und des Schlauchs einstellen. Vom Rückruf betroffene Produkte sind nicht mehr zu verwenden.

## Abhilfemaßnahmen für Verbraucher

- Reparatur des zurückgerufenen Produkts durch die Makita Werkzeug GmbH.
- Ersatz des zurückgerufenen Produkts durch ein sicheres Produkt desselben Typs mit mindestens demselben Wert.
- Austausch des Fettschlauches durch den Verbraucher nach der durch die Makita Werkzeug GmbH zur Verfügung gestellten Anleitung.

**Machen Sie andere auf diesen Rückruf aufmerksam, insbesondere wenn Sie jemanden kennen, dem das zurückgerufene Produkt angeboten, geliehen oder verkauft wurde.**



# Produktsicherheitsrückruf

## Kontakt

- Makita Werkzeug GmbH, Airportstraße 4, 2401 Fischamend
- Tel: +43 2232 77700 7762
- Email: [service@makita.at](mailto:service@makita.at)

**Machen Sie andere auf diesen Rückruf aufmerksam, insbesondere wenn Sie jemanden kennen, dem das zurückgerufene Produkt angeboten, geliehen oder verkauft wurde.**